



Серия W

Биометрические терминалы
контроля доступа и учета рабочего времени

Руководство пользователя



W 1



W 2

Предисловие

Уважаемые покупатели!

Благодарим вас за выбор продукта Anviz Technology Co., Ltd. Наше оборудование использует передовые технологии, такие как распознавание отпечатков пальцев/рисунка радужки глаза/карт доступа, а также других биометрических данных, видеонаблюдение, сетевую коммутацию. Мы используем самые современные электронные и оптические компоненты. Благодаря этому продукция Anviz Technology Co., Ltd. является лучшим выбором среди устройств контроля доступа и учета рабочего времени.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя до начала работы с оборудованием. После прочтения вы будете иметь общее представление о функциональных возможностях устройства и базовое понимание процессов установки, отладки, обслуживания, использования и управления устройством.

Для управления устройством мы рекомендуем использовать комплектное ПО AIM CrossChex. Эта программа позволит вам настраивать оборудование, вносить пользователей в память устройства, выгружать журналы посещения и строить отчеты на их основе. Подробнее с возможностями ПО AIM CrossChex можно ознакомиться в руководстве пользователя ПО AIM CrossChex.

Обратите внимание: внешний вид и характеристики устройства в данном руководстве приведены для примера и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



Содержание

| | |
|---|----|
| Предисловие | 1 |
| 1. Особенности..... | 3 |
| 2. Комплект поставки..... | 3 |
| 3. Установка устройства..... | 3 |
| 4. Схемы подключения | 4 |
| 4.1. Схемы интерфейсов..... | 4 |
| 4.2. Схемы подключения | 6 |
| Схема подключения терминала W2 с внешним источником питания | 6 |
| Схема подключения терминала W2 с контроллером SC011 | 6 |
| 5. Базовые функции..... | 7 |
| 5.1. Включение и основные параметры | 7 |
| 5.2. Регистрация пользователей..... | 8 |
| 5.3. Настройка сетевого подключения..... | 8 |
| 6. Работа с управляющим ПО AIM CrossChex | 9 |
| 6.1. Подключение терминала к ПК | 9 |
| 6.1.1. Подключение по USB..... | 9 |
| 6.1.2. Подключение по сети Ethernet..... | 10 |
| 6.2. Синхронизация с AIM CrossChex..... | 10 |
| 6.3. Возможности ПО AIM CrossChex..... | 10 |
| 7. Рекомендации по сканированию отпечатков пальцев..... | 10 |




1. Особенности


- Цветной LCD-дисплей 2,8 дюйма, 512 МБ оперативной памяти, промышленный высокоскоростной процессор;
- Сенсорная клавиатура и автоматически активируемый сканер;
- Режимы идентификации: по отпечатку пальца, паролю или карте (опция);
- Поддержка облачной системы управления;
- Веб-сервер для базовой настройки терминала, а также просмотра данных о пользователях и событиях, зарегистрированных устройством;
- DDNS: поддержка службы Dynamic DNS для назначения постоянных доменных имен устройствам без использования статических IP-адресов;
- Возможность подключения к сети TCP/IP, в том числе для мониторинга событий в режиме реального времени;
- 32 временные зоны и 16 групп пользователей, доступные для пользовательской настройки, упрощают контроль доступа при использовании терминалов W2;
- Широкий спектр интерфейсов для подключения: TCP/IP, mini USB, USB-хост, RS485 (только для терминалов W2);
- Дополнительные интерфейсы терминала W2: 1 реле для исполнительных устройств, Wiegand вход/выход, кнопка выхода, датчик открывания двери, датчик вскрытия корпуса;
- Расширенная емкость памяти: 3000 шаблонов отпечатков, 100000 записей журнала.

2. Комплект поставки

Биометрический терминал



Инструкция и ПО



Аксессуары




* Провода для подключения дополнительных интерфейсов поставляются только для W2

3. Установка устройства

1. Установите на стене монтажную пластину (входит в комплект поставки).
2. Проведите LAN-кабель, кабель питания и дополнительные провода через отверстие в монтажной пластине и вставьте их в соответствующие разъемы устройства.
3. Наденьте терминал на монтажную пластину и зафиксируйте винтом в нижней части корпуса.





4. Схемы подключения

4.1. Схемы интерфейсов

Схема интерфейсов биометрического терминала W1





Схема интерфейсов биометрического терминала W2



Слот дополнительных интерфейсов J12:

| Функция | Выход Wiegand 26 | | Звонок | | Пассивный звонок | Кнопка выхода | Реле | |
|--------------|---------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|---------------|------------|---------|
| | Выход Wiegand Data1 | Выход Wiegand Data0 | Звонок - | Звонок + | | | NO | NC |
| Номер пина | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Цвет провода | Желтый | Синий | Зеленый | Черный | Фиолетовый | Красный | Синий | Черный |
| Функция | Вход Wiegand 26 | | RS485 | | Датчик открывания | | COM | |
| | Вход Wiegand Data1 | Вход Wiegand Data1 | GND | RS485A | RS485B | Датчик | | GND |
| Номер пина | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Цвет провода | Оранжевый | Коричневый | Белый | Красный | Серый | Белый | Коричневый | Красный |

⚠ Важно! Строго соблюдайте схему разводки контактов, приведенную выше. Неправильная прокладка проводов может привести к перегоранию основной платы и сенсора отпечатков пальцев. Ущерб, полученный из-за неправильной прокладки проводов, не покрывается гарантией.



4.2. Схемы подключения

Схема подключения терминала W2 с внешним источником питания





Схема подключения терминала W2 с контроллером SC011

Терминал W2 может работать с дополнительным контроллером SC011 по защищенному Wiegand коду для создания распределенной системы контроля доступа. Для этого необходимо выбрать «Anviz Wiegand» в поле «Режим Wiegand» меню «Настройка устройства» ПО AIM CrossChex. Контроллер SC011 продается отдельно.



Формат вывода данных Anviz Wiegand: BCE зарегистрированные пользователи выдают в качестве кода последние 8 цифр серийного номера устройства, на котором зарегистрировано событие входа/выхода. Например, для устройства с номером 0210220116410233 код Anviz Wiegand будет 16410233.

Формат вывода данных Wiegand 26: зарегистрированные пользователи передают полный код RFID карты (в десятичном формате) либо номер ID при регистрации отпечатком пальца.

Также терминал W2 может подключаться к контроллеру в качестве биометрического считывателя.



5. Базовые функции

5.1. Включение и основные параметры

① Включите блок питания устройства в розетку и дождитесь появления основного пользовательского интерфейса на экране устройства. После этого вы можете зарегистрировать посещение или зайти в интерфейс пользователя в качестве администратора.



② Для получения доступа в основное меню устройства нажмите кнопку [M/↵] на клавиатуре устройства, находясь в основном интерфейсе пользователя. Затем введите ID и пароль администратора.




По умолчанию, ID администратора 0, пароль – 12345. В дальнейшем вы можете изменить этот пароль или назначить административные права другому пользователю.

③ Выберите пункт «Устройство» в меню «Настройки» и нажмите [OK]. В этом разделе вы можете настроить базовые параметры устройства (ID устройства и пароль администратора) и сбросить его к заводским настройкам.



④ Выберите пункт «Время» в меню «Настройки» и нажмите [OK]. В этом разделе вы можете настроить дату и время устройства, формат их отображения, а также параметры перехода на летнее время.



5.2. Регистрация пользователей

① Выберите пункт «Добавить» в меню «Пользователи» и нажмите [OK]. Введите ID пользователя, уровень прав доступа к меню устройства, при необходимости зарегистрируйте карту (опция) и пароль.



② Переместите курсор на пункт «Enroll FP» и нажмите [OK]. Трижды приложите палец к сканеру. После успешной регистрации шаблона отпечатка можно выбрать и зарегистрировать следующий.




Обратите внимание: при вводе данных сотрудника вам могут понадобиться буквы и символы. Для вызова клавиатуры нажмите [Fn]. На экране появится окно ввода 'Aa'. Нажмите нужную буквенную клавишу на клавиатуре. Появится второе окно, в котором следует выбрать нужную букву нажатием цифровой клавиши. Нажмите [In] для переключения между режимами ввода букв ('Aa'), цифр ('123'), знаков препинания ('.,!?') и иероглифов ('拼').

5.3. Настройка сетевого подключения


① Выберите пункт «Сеть» в главном меню и нажмите [OK]. В этом разделе вы можете управлять типом подключения устройства к сети, а также указывать параметры подключения.




② Выберите пункт «Режим» в меню «Сеть» и нажмите [OK]. В этом разделе вы можете выбрать режим подключения устройства к сети: по протоколам TCP/IP (в режиме сервера или клиента) или RS-485, а также порт для подключения по сети Ethernet.



③ Выберите пункт «Internet» в меню «Сеть» и нажмите [OK]. В этом разделе вы можете включить/отключить подключения по сети Ethernet и указать IP адрес DNS-сервера.



④ Выберите пункт «Ethernet» в меню «Сеть» и нажмите [OK]. В этом разделе вы можете настроить параметры подключения устройства к локальной сети по протоколу Ethernet.



После настройки сетевых параметров проверьте соединение с управляющего ПК с помощью команды ping.


При необходимости вы можете изменить сетевые настройки уже подключенного оборудования в программе AIM CrossChex. Для этого выберите необходимый терминал и щелкните по нему правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите пункт «Изменить IP устройства».

6. Работа с управляющим ПО AIM CrossChex

Для удаленного управления оборудованием, мониторинга и обработки данных необходимо программное обеспечение AIM CrossChex. Установите его на выбранный компьютер. Скачайте актуальный дистрибутив ПО AIM CrossChex с сайта технической поддержки InTime <http://support.anviz.ru>. Запустите загруженный файл и следуйте указаниям мастера установки.

6.1. Подключение терминала к ПК

6.1.1. Подключение по USB




1. Открутите винт в нижней части устройства, снимите устройство с монтажной пластины.

2. Подключите терминал USB-кабелем (поставляется в комплекте с устройством) к ПК, с установленным ПО AIM CrossChex.



6.1.2. Подключение по сети Ethernet



Подключение по сети Ethernet может быть организовано как напрямую к ПК, так и с помощью сетевого оборудования (коммутаторов и маршрутизаторов).

6.2. Синхронизация с AIM CrossChex

1. Запустите ПО AIM CrossChex.
2. Добавьте терминал в перечень управляемых устройств. Воспользуйтесь поиском по сети или введите точные параметры подключения.
3. Выберите устройство и нажмите кнопку «Синхронизировать время». Если связь с устройством установлена, иконка терминала станет синей.

6.3. Возможности ПО AIM CrossChex

- Резервное копирование пользователей: скачать пользователей из памяти терминала в CrossChex.
- Загрузка записей: скачать записи журнала событий из памяти терминала в CrossChex.
- Изменение параметров устройства: настройка устройства, очистка записей и сброс к заводским настройкам.
- Изменение данных пользователей: вы можете редактировать имена, привелегии или другие данные пользователей. Затем нажмите "Импорт" для выгрузки данных в память терминала.
- Поиск записей: поиск и просмотр записей, выгруженных из памяти терминала.
- Анализ посещаемости: анализ журнала событий за указанный период, результаты поиска и формирование отчетов.
- Резервное копирование базы данных.
- Установка смены: назначение персоналу смен и графиков работ для анализа нарушений и подсчета рабочего времени.


7. Рекомендации по сканированию отпечатков пальцев

1. Рекомендуется регистрировать по 2 отпечатка пальцев для каждого пользователя на случай сбоев при считывании. Для большей надежности будет лучше, если вы отсканируете пальцы обеих рук.
2. Кладите палец на сканер плоско и убедитесь, что центр подушечки совпадает с центром окна сенсора. Прижимайте палец немного плотнее, чтобы захватить большую область при сканировании.




3. Рекомендуется при каждом сканировании прикладывать палец в том же положении, что и при регистрации.
4. Если палец слишком влажный, пожалуйста, обсушите его перед регистрацией отпечатков.
5. Если палец слишком сухой, немного смочите его и прижмите палец плотнее к сканеру. Сухость пальцев может привести к недостаточной четкости снимков.
6. Избегайте мозолей, шелушений и повреждений пальцев для успешной регистрации и идентификации.
7. Вы можете сначала зарегистрировать большой палец, а затем указательный или средний для повышения точности.

■ **Правильно:**




Кладите палец на центр сенсора.




Кладите палец на сенсор ровно и плоско.


■ **Неправильно:**



Палец не на середине сенсора.



Палец приложен под углом.



Приложен кончик пальца.



Руководство подготовлено
ООО «ИнТайм»
Телефон: +7 (499) 506-81-82
www.anviz.ru

Техническая поддержка
e-mail: support@anviz.ru
support.anviz.ru

